



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT**

Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București, ROMANIA
Telefon: 021/3072.557, FAX: 021/3072560, email: dcspms@ms.ro

Nr.

**APROB,
MINISTRU**

VLAD VASILE VOICULESCU

**INFORMARE
referitoare la acțiunea tematică de control pentru
verificarea conformității apelor de îmbăiere**

În conformitate cu Planul național de acțiuni tematice de control în sănătate publică pentru anul 2016 și ținând cont de atribuțiile Ministerului Sănătății de a asigura verificarea conformității apelor de îmbăiere, în calitate de autoritate competentă în acest domeniu (*HG nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*), Inspecția Sanitară de Stat va organiza și coordona în perioada **27.06 – 15.09.2016** acțiunea tematică de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere. Prezenta informare este pentru perioada 27.06 – 30.07.2016 cu perioada de raportare de DSP-uri către Inspecția Sanitară de Stat – 08.08.2016.

Obiectivele acțiunii tematice au constat în:

- evaluarea calității apei de îmbăiere în zone naturale neamenajate
- controlul zonelor naturale de îmbăiere amenajate
- verificarea respectării normelor de igienă la bazinele de înot, piscine și ștranduri
- prelevare de probe de apă și nisip, după caz și analizarea acestora din punct de vedere fizico-chimic și/sau microbiologic.

În cadrul acestei acțiuni au fost efectuate următoarele controale:

- evaluarea calității apei de îmbăiere în zone naturale neamenajate pentru 12 zone catagrafiate în 14 puncte de monitorizare;
- controlul zonelor naturale de îmbăiere amenajate pentru 54 zone catagrafiate în 56 puncte de monitorizare;

Cristiana Cîrlan
Tel: 0 21 3072 556; Fax: 0 21 3072 560
E-mail: cristiana.cirlan@ms.ro

- verificarea respectării normelor de igienă la 565 obiective din care 38 bazine de înot, 409 piscine și 118 ștranduri.

Pentru deficiențele constatate în cadrul controalelor privind verificarea respectării normelor de igienă la bazinele de înot, piscine și ștranduri au fost aplicate următoarele sancțiuni contravenționale:

- Amenzi: 16 în valoare de 26500 lei
- Avertismente: 90.

Totodată, a fost suspendată activitatea până la remedierea deficiențelor la 6 piscine și la 1 ștrand.

I. Evaluarea calității apei de îmbăiere în zone naturale neamenajate

În cele 14 puncte de monitorizare a calității apei de îmbăiere în zone naturale neamenajate (ex. Constanța, Covasna, Harghita, Ialomița, Satu Mare, Timiș, Tulcea), au fost recoltate 31 probe, din care 29 probe sunt conforme și 2 probe neconforme.

Principala neconformitate în evaluarea calității apei de îmbăiere în zone naturale de îmbăiere neamenajate constă în calitatea microbiologică necorespunzătoare a apei.

II. Controlul zonelor naturale de îmbăiere amenajate

În cele 54 puncte de monitorizare a calității apei de îmbăiere în zone de îmbăiere amenajate (ex. Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Vrancea), au fost recoltate 207 probe, din care 199 probe sunt conforme și 8 probe neconforme.

Principala neconformitate în evaluarea calității apei de îmbăiere în zone naturale de îmbăiere amenajate constă în calitatea microbiologică necorespunzătoare a apei.

III. Verificarea respectării normelor de igienă la bazinele de înot, piscine și ștranduri

Pe parcursul acțiunii de control la bazinele de înot, piscine și ștranduri au fost recoltate 714 probe de apă, din care 486 probe au fost conforme (74%). Precizăm că încă sunt în curs de analiză probe de apă.

Normele de igienă privind bazinele de înot, piscine și ștranduri fac referire în principal la următoarele aspecte: elemente legate de construcția bazinelor/piscinelor, parametrii de analiză microbiologică și frecvența de recoltare pentru apa de îmbăiere, evaluarea calității apei de îmbăiere, ritmului de primenire al apei și de spălare și dezinfecție a bazinelor, registre, regulamente privind utilizarea piscinelor/bazinelor.

Principalele neconformități privind normele de igienă la bazinele de înot, piscine și ștranduri identificate în cadrul controalelor efectuate de către inspectorii sanitari sunt:

- lipsa barei de susținere de jur împrejur, la nivelul apei;
- nemarcarea adâncimii apei;
- nerespectarea ritmului de primenire a apei de îmbăiere, de golire/curățare și dezinfecție a bazinelor;
- nemonitorizarea calității apei de îmbăiere;
- neconformități la evaluarea chimică și microbiologică a calității apei de îmbăiere (ex. E coli, bacterii coliforme, clor rezidual liber, pH);
- personalul nu avea efectuate cursurile pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
- regulamentul privind utilizarea bazinelor/piscinelor nu este afișat la loc vizibil;
- lipsa registrelor de evidență privind operațiile de golire și dezinfecție ale bazinelor sau informații incomplete privind periodicitatea de primenire, modalitatea de dezinfecție a apei.

Pentru asigurarea protecției sănătății, inspectorii sanitari vor continua acțiunile de control pentru verificarea conformității apelor de îmbăiere (în zone amenajate, neamenajate, bazine de înot, ștranduri, piscine) și vor efectua recontoale la unitățile unde au fost depistate neconformități și abateri de la prevederile legislative în vigoare.

Totodată, vă rugăm să fiți de acord cu postarea pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiunea „Control în sănătate publică” a prezentei informări referitoare la acțiunea tematică de control privind verificarea conformității apelor de îmbăiere.

Cu respect,

ȘEF SERVICIU

DR. Simona PÂRVU